

## Po vsaki uporabi

- Jakno dobro posušimo na sobni temperaturi.
- Če je potrebno, jo očistimo z vlažno krpo ali jo splaknemo v topli vodi, saj nabiranje umazanije in maščob na dolgi rok zmanjša življenjsko dobo neprepustnosti membrane.

## Pranje



- *ne prepogosto*
- *zapnemo zadrge, ježke, sprostimo elastike*
- *pralni stroj brez uporabe navadnih detergentov in mehčalca*
- *čistilo za pranje oblačil z membrano*
- *30°, nizki obrati*
- *sušenje pri sobni temperaturi*

- Pranje naj ne bo prepogosto.
- Pred pranjem zapremo vse zadrge in ježke na rokavih ter sprostimo morebitne elastike.
- **Jakno lahko operemo v pralnem stroju, vendar brez uporabe navadnih detergentov in mehčalca, saj lahko poškodujemo membrano in zaščitni premaz (DWR), jakna pa začne čez čas puščati** (za čiščenje lahko uporabimo posebna čistila za pranje oblačil z neprepustno membrano, npr. Nikwax Tech Wash).
- Peremo pri temperaturi 30 stopinj, pri nizkih obratih.



Po pranju je priporočljiva impregnacija, da obnovimo zunanji sloj – premaz DWR, ki zagotavlja, da kapljice vode spolzijo po materialu in se vetrovka ne navlaži. Včasih zunanji premaz potrebuje samo reaktivacijo. To lahko dosežemo s toplotno obdelavo z likalnikom, le da moramo med jakno in likalnik položiti brisačo.

Če se po tem postopku kapljice še vedno vpijejo v zunanji material, je potrebna obnova premaza DWR. Za obnovitev lahko uporabimo tekoče sredstvo, s katerim operemo vetrovko v pralnem stroju (npr. Nikwax Tx.Direct Wash In), ali pa sprej, s katerim poškrpimo tkanino (npr. Collonil Nano Pro ali Nikwax Tx.Direct Spray On).